

Al Presidente del consiglio Comunale

Ing. Giulio Provvidenza



Oggetto: Ordine del giorno

I sottoscritti Capigruppo in Consiglio Comunale delle Liste Bastia Popolare e Forza Italia
Ridolfi Gianluca e Bagnetti Antonio:

Premesso che:

- a seguito delle segnalazioni a cura del Consigliere Franco Possati e, successivamente del consigliere Giulio Provvidenza, riguardanti i lavori di riqualificazione di Piazza Mazzini, in merito alla presenza o meno dei collegamenti trasversali tra la soletta armata esistente e la nuova rete elettrosaldata dei massetti di ripristino, in corrispondenza dei tagli realizzati per i sottoservizi;
- il Sindaco ha convocato una riunione per accertare quanto segnalato che si è tenuta il giorno 16/01/2024 alla quale hanno partecipato:
 - Paola Lungarotti, Stefano Santoni, Giulio Provvidenza, Franco Possati per conto dell'Amministrazione comunale
 - Ing. Maurizio Serafini, Progettista
 - Ing. Chiara Pimpinelli, Direttore Lavori
 - Ing. Paolo Anderlini, Collaudatore
 - In. Clara Sforna, Ing. Silvia Fumanti, Geom. Emilio Burchielli, Dott.ssa Carla Menghella in qualità di Funzionari Comunali.

Considerato che

- nell'occasione Il progettista ing. Serafini evidenziava che il progetto approvato prevedeva, prima delle lastre della pavimentazione, la realizzazione di un nuovo massetto armato;
- a lavori iniziati si è riscontrato che la soletta esistente era idonea, per cui si è deciso, in modifica della previsione progettuale, di ispessire la soletta esistente con un massetto fibrorinforzato dello spessore minimo di cm. 6.
- la Direzione Lavori durante la riunione sosteneva che nei getti di ripresa del massetto erano stati posizionati ferri con perfori, mentre il consigliere Possati faceva notare l'assenza di tali collegamenti, per cui il collaudatore ing. Anderlini proponeva di eseguire prove di carico rapide.

- Successivamente venivano individuati quattro punti dove eseguire i saggi al fine di accertare l'esistenza dei collegamenti nelle zone di ripresa dei getti;
- In data 23 gennaio 2024 i consiglieri Provvidenza e Possati unitamente ai funzionari ing. Sforza, ing. Fumanti ed al Direttore dei Lavori ing. Pimpinelli, hanno eseguito le sopra citate operazioni di verifica nei quattro punti constatando la mancata realizzazione dei collegamenti orizzontali (perfori), tra il vecchio ed il nuovo massetto, eccezion fatta per il tratto ripristinato tra i civici 58 e 60, dove sono stati eseguiti dei perfori di collegamento tra i due massetti, ma in assenza di resina; il tutto risultante dal verbale controfirmato dai consiglieri Possati e Provvidenza e consegnato agli uffici il giorno 12-02-24.
- in data 1 febbraio 2024 sono state eseguite le prove di carico in corso d'opera richieste dal collaudatore, ing. Anderlini.

Tenuto conto che

- durante varie riunioni con il progettista, antecedenti la predisposizione del progetto, i consiglieri di maggioranza, come risulta da alcuni verbali/resoconti, redatti dal responsabile del settore ed inviati ai presenti agli incontri, hanno fatto esplicita richiesta che la nuova pavimentazione fosse **carrabile**, resistente e duratura, anche nel caso di riapertura al traffico veicolare.

Preso atto che

- i lavori in corso risultano eseguiti in maniera differente rispetto a dal progetto esecutivo approvato con delibera di giunta 101 del 9 maggio 2023, presupponendo quindi che le modifiche al progetto costituiscano variante in corso d'opera


Si Impegna il Sindaco e la Giunta

1. A **riferire** al Consiglio la data in cui è stata redatta e comunicata al RUP la perizia di variante con relativo quadro comparativo in merito alle lavorazioni da non eseguire e quelle da eseguire in loro luogo, **verificando** nel contempo se la stessa è stata redatta nelle forme previste dalla norma;
2. a riferire al Consiglio se il Sindaco, l'Assessore e la Giunta siano stati preventivamente informati della decisione di variante rispetto al progetto approvato;
3. A **verificare** e riferire al Consiglio se la stessa variante rientra tra quelle per cui il Direttore dei lavori può agire in autonomia comunicandola semplicemente al RUP, senza assenso del committente;
4. a riferire al Consiglio, previa puntuale **verifica** della corrispondenza dei lavori a quanto autorizzato, nel rispetto delle clausole contrattuali, dello spessore del massetto fibrorinforzato e con particolare riguardo al controllo della rendicontazione economica con focus sulla compensazione relativa ai lavori fatti in meno rispetto a quelli fatti in più.

Si chiede, infine, che i tecnici preposti producano una dichiarazione, sottoscritta, attestante che a seguito dei lavori in variante la piazza risulterà comunque CARRABILE, come richiesto e risultante dai verbali delle riunioni di maggioranza a cui hanno partecipato i tecnici progettisti.

I CAPIGRUPPO INTERGRUPPO

Antonio Bagnetti



Gianluca Ridolfi



Bastia Umbra 15 febbraio 2024